



INFORMATIVO TÉCNICO

Technical Information

Visando a praticidade de aplicação em casos específicos, notar que:

Aiming at the practicality of application in specific cases, note that:



UF-1.223/4

UF-1.223/4, PERMITE SUBSTITUIR OS SEGUINTE 7 PRODUTOS:

UF-1.223/4, PERMITS TO REPLACE THE FOLLOWING 7 PRODUCTS:



UF-1.263/4



UF-1.264/4



UF-1.265/4



UF-1.266/4



UF-1.267/4



UF-1.277/4



UF-1.278/4

ATENÇÃO: Recomendamos esta unificação numa situação de falta de estoque ou necessidade extrema. Os modelos que podem ser "substituídos" aconselhamos manter em linha, pois eles seguem o padrão original da montadora, tendo cada um suas características de montagem no motor de partida. (Cabo, Terminal, etc.)

ATTENTION: We recommend this unification in a situation of lack of inventory or extreme need. The models that can be "replaced" should be kept in line, as it follows the OEM project, each one having the mounting characteristics in the starter. (Cable, Terminal, etc.)



UF-1.224/4

UF-1.224/4, PERMITE SUBSTITUIR O SEGUINTE PRODUTO:

UF-1.224/4, PERMITS TO REPLACE THE FOLLOWING PRODUCT:



UF-1.226/4

ATENÇÃO: Recomendamos esta unificação numa situação de falta de estoque ou necessidade extrema. Os modelos que podem ser "substituídos" aconselhamos manter em linha, pois eles seguem o padrão original da montadora, tendo cada um suas características de montagem no motor de partida. (Cabo, Terminal, etc.)

ATTENTION: We recommend this unification in a situation of lack of inventory or extreme need. The models that can be "replaced" should be kept in line, as it follows the OEM project, each one having the mounting characteristics in the starter. (Cable, Terminal, etc.)



UF-1.225/4

UF-1.225/4, PERMITE SUBSTITUIR OS SEGUINTE 4 PRODUTOS:

UF-1.225/4, PERMITS TO REPLACE THE FOLLOWING 4 PRODUCTS:



UF-1.280/4



UF-1.281/4



UF-1.279/4



UF-1.282/4

ATENÇÃO: Recomendamos esta unificação numa situação de falta de estoque ou necessidade extrema. Os modelos que podem ser "substituídos" aconselhamos manter em linha, pois eles seguem o padrão original da montadora, tendo cada um suas características de montagem no motor de partida. (Cabo, Terminal, etc.)

ATTENTION: We recommend this unification in a situation of lack of inventory or extreme need. The models that can be "replaced" should be kept in line, as it follows the OEM project, each one having the mounting characteristics in the starter. (Cable, Terminal, etc.)




UF-1.128/4

UF-1.128/4, PERMITE SUBSTITUIR OS SEGUINTE 2 PRODUTOS:

UF-1.128/4, PERMITS TO REPLACE THE FOLLOWING 2 PRODUCTS:



UF-1.129/4



UF-1.194/4

ATENÇÃO: Recomendamos esta unificação numa situação de falta de estoque ou necessidade extrema. Os modelos que podem ser "substituídos" aconselhamos manter em linha, pois eles seguem o padrão original da montadora, tendo cada um suas características de montagem no motor de partida. (Cabo, Terminal, etc.)

ATTENTION: We recommend this unification in a situation of lack of inventory or extreme need. The models that can be "replaced" should be kept in line, as it follows the OEM project, each one having the mounting characteristics in the starter. (Cable, Terminal, etc.)