



LANÇAMENTOS

RELEASES



Informativo Técnico

Technical Information

PORTA - ESCOVAS

Brush Holders

UF-1.332/4



Especificações / Features: 12V



Escova / Brush: 4,5 x 10,8 x 14,5 mm (L x A x C / W x H x L)

Equivalente / Replace: **HITACHI**

Partida / Starter: S114-656A, 119865-77012

Aplicação / Application: **YANMAR:** Tratores / Tractors,
CUMMINS: Geradores Onan / Onan generator

UF-1.333/4



Especificações / Features: 12V

Escova / Brush: 4,2 x 15 x 11 mm (L x A x C / W x H x L)


Equivalente / Replace: **BOSCH**

Partida / Starter: 0 001 194 020

Aplicação / Application: **FIAT:** Argo 1.0 Firefly (2017) ED,
Mobi 1.0, Uno 1.0/1.3 Firefly (2016) ED, Palio, Strada, Siena,
Furgão, Fiorino, Doblo, Punto

TOYOTA: Corolla 2.0, C-HR 2.0 (2016) ED

UF-1.334/4



Especificações / Features: 12V

Escova / Brush: 5,5 X 19 x 15,5 mm (L x A x C / W x H x L)

Equivalente / Replace: **DENSO**


Partida / Starter: 7631558, 428000-9130, 428000-5510, 428000-5511, DSN967

Aplicação / Application: **MERCEDES BENZ:** C 200 2.1 Cdi, C 220 2.1 Cdi, C 250 2.1 Cdi / 2.1 CDi 4-Matic, E 200 2.1 Cdi, E 220 2.1 Cdi, E 250 2.1 Cdi / 2.1 CDi 4-Matic, GLK 200 2.1 CDi, GLK 220 2.1 CDi / 2.1 CDi 4-Matic, GLK 250 2.1 CDi 4-Matic / 250 2.1 CDi, Sprinter 213 2.1 CDi / 313 2.1 CDi / 313 2.1 CDi 4x4 / 316 2.1 CDi / 316 2.1 CDi 4x4, Viano 2.0 CDi / 2.0 CDi 4x4 / 2.2 CDi / 2.2 CDi 4x4, Vito 113 2.1 CDi / 113 2.1 CDi 4x4 / 116 2.1 CDi / 116 2.1 CDi 4x4,

BMW: Série 1 / 3 / 6 (2010->),

LAND ROVER: Range Rover Evoque 2.0 Si4 4x4

UF-1.343/4




Especificações / Features: 12V

Escova / Brush: 5,5 x 18 x 14,5 mm (L x A x C / W x H x L)

Equivalente / Replace: **BOSCH:** 1 004 337 055

Partida / Starter: 0 001 139 021, 0 001 139 022, 0 001 139 037, 0 001 137 038

Aplicação / Application: **PORSCHE:** Cayenne 4.8 GTS (2012-2014), Cayenne 4.8 S (2010-2014), Cayenne 4.8 Turbo (2010-2014), Cayenne 4.8 Turbo S (2013-2014), Panamera 3.0 D (2011->), Panamera 3.0 S (2013->), Panamera 3.0 S Hybrid (2011->), Panamera 3.6 (2010->), Panamera 3.6 4 (2010->), Panamera 4.8 4S (2009->), Panamera 4.8 GTS (2012->), Panamera 4.8 S (2009->), Panamera 4.8 T (2009->), Panamera 4.8 T S (2011->), Macan (2014 – 2019) 95B 3.6 Turbo 3604 ccm / 294 KW / 400 PS, Macan (2014 – 2019) 95B_3.0 S 2997 ccm / 250 KW / 340 PS, Macan (2015 – 2019) 95B 3.0 GTS 2997 ccm / 265 KW / 360 PS, Macan (2016 – 2019) 95B 3.6 Turbo 3604 ccm / 324 KW / 440 PS



UF-11.137

Tipo / Type:

Equivalente / Replace: **BOSCH:** 1 006 200 137

Partida / Starter: 0 001 121 006, 0 001 121 007, 0 001 121 008, 0 001 121 009, 0 001 121 016, 0 001 121 017, 0 001 121 018, 0 001 121 019, 0 001 121 024, 0 001 121 025, 0 001 121 026, 0 001 121 027, 0 001 121 028, 0 001 121 029

Aplicação / Application: **AUDI:** A3 1.6 / 1.8 / 1.8 T, TT 1.8 T Coupe / Roadster, **SEAT:** Ibiza 1.6 / 1.8, Cordoba 1.6 / 1.8 T Cupra / Vario 1.6, **VOLKSWAGEN:** Bora 2.0, Golf 2.0 Cabriolet / III 1.8 / III 2.0 / IV 1.6 / IV 1.8 / IV 2.0, New Beetle, Passat 2.0 Variant, Polo 2.0 / 1.8.

Reparo da planetária / Repair for Planetary: R-0143, R-0144

UF-11.152


Tipo / Type:

Equivalente / Replace: **BOSCH:** 1 006 200 909, 1 006 200 163, 1 006 200 152, 1 006 200 090, 1 006 200 039

Partida / Starter: 0 001 107 040, 0 001 110 029, 0 001 110 041, 0 001 110 072

Aplicação / Application: **ALPINA:** Roadster 4.8 V8 (2002->), **BMW:** 530 3.0 i (1994-1995), 530 3.0 i V8 (1992-1997), 530 3.0 i T (1994-1995), 535 3.5 i (1996-2003), 540 4.0 i (1993-1997), 540 4.0 i V8 (1992-1995), 540 4.4 i (1996-2004), 540 4.4 i Sport (2001-2002), 540 4.4 i T (1999-2000), 730 3.0 i (1994-2001), 730 3.0 i V8 (1992-1994), 730 3.0 Li V8 (1992-1994), 735 3.5 i (1996-2001), 740 4.0 i (1993-2001), 740 4.0 i V8 (1992-1994), 740 4.0 i L (1993-1995), 740 4.0 Li V8 (1992-1994), 740 4.4 i (1996-2001), 740 4.4 i L (1996-1998), 840 4.0 Ci (1994-1995), 840 4.0 i (1993-1996), 840 4.4 Ci (1996-1999), M5 4.9 (2000-2003), M5 5.0 (1998-2003), X5 4.4 (2000-2003), X5 4.4 i (2000->), X5 4.6 i S (2002-2003), Z8 4.9 (2000-2003), Z8 5.0 (2001-2003).

Reparo da planetária / Repair for Planetary: R-0153



REPARO PARA PLANETÁRIA

Repair kit for Planetary Gear

R-0153



Equivalente / Replace: BOSCH

Partida / Starter: 0 001 107 040, 0 001 110 029, 0 001 110 041, 0 001 110 072

Aplicação / Application: **ALPINA:** Roadster 4.8 V8 (2002->),
BMW: 530 3.0 i (1994-1995), 530 3.0 i V8 (1992-1997), 530 3.0 iT (1994-1995), 535 3.5 i (1996-2003), 540 4.0 i (1993-1997), 540 4.0 i V8 (1992-1995), 540 4.4 i (1996-2004), 540 4.4 i Sport (2001-2002), 540 4.4 iT (1999-2000), 730 3.0 i (1994-2001), 730 3.0 i V8 (1992-1994), 730 3.0 Li V8 (1992-1994), 735 3.5 i (1996-2001), 740 4.0 i (1993-2001), 740 4.0 i V8 (1992-1994), 740 4.0 iL (1993-1995), 740 4.0 Li V8 (1992-1994), 740 4.4 i (1996-2001), 740 4.4 iL (1996-1998), 840 4.0 Ci (1994-1995), 840 4.0 i (1993-1996), 840 4.4 Ci (1996-1999), M5 4.9 (2000-2003), M5 5.0 (1998-2003), X5 4.4 (2000-2003), X5 4.4 i (2000->), X5 4.6 iS (2002-2003), Z8 4.9 (2000-2003), Z8 5.0 (2001-2003).

Aplicação / Application: UF-11.152